

## Rapport från grundvattenmätning våren 2016.

Eftersom vi haft en torr vinter och vår gjordes en mätning av grundvattennivån i de allmänna brunnarna i början av april.

Nivåerna var tillfredställande (normala för respektive brunn för årstiden) i fyra av de sex mätta brunnarna. Brunn 24 och 34 hade låga nivåer, -0,08 respektive 0,12 möh (meter över havsytan)

Vid ommätning av brunn 24 i mitten av maj var nivån 1,69. Om det är en felmätning eller om ett stort vattenuttag skett i brunnen eller området före mätningen i april är svårt att veta.

Mätresultat:

	Brunn					
	19	24	34	39	75	82
2016-04-04	0.64	-0.08	0.12	2.28	7.43	2.11 möh
2016-05-15		1.69				

Brunn 82 kräver många pumptag innan man får vatten, troligen är det så att backventilen inte håller tätt. Detta kommer undersökas.

Var försiktiga med vattenuttaget, många hämtar dricksvatten i brunn 82, tag helst vatten för övriga behov ur en annan brunn.

Vänliga hälsningar

Per Lindskog i 64:an